



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

### AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: Dispensa de licitação 173/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art.75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 01.04.2021

OBJETO: Reparos na EMEF. Imaculada Conceição, conforme PO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 12.463,60.

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito à Praça Arthur Ritter de Medeiros, s/n, Espumoso-RS;  
Fone (54) 3383-4450.

Espumoso, 12 de abril de 2024.

DOUGLAS  
FONTANA:00  
303055006

Assinado de forma  
digital por DOUGLAS  
FONTANA:00303055006  
Dados: 2024.04.11  
20:44:19 -03'00'

Douglas Fontana  
Prefeito





**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
0		PROGRAMA	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	CONSERVOS EM GERAL NA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO
<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE DO LOTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	ESPUMOSO / RS	DEPÓSITO - INTERIOR	CONSERVOS EM GERAL NA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO	IMACULADA CONCEIÇÃO
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	CONSERVOS EM GERAL NA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO	24,87%
				<b>BDI 2</b>
				0,00%
				<b>BDI 3</b>
				<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS</b>									
1.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E PLANQUES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	34,00	9,47	BDI 1	11,83	402,22
1.1.1	SINAPI	98522	ALAMBRAO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_09/2023	M	34,00	132,19	BDI 1	165,07	5.612,38
1.1.2	SINAPI	97649	MECANIZADA, COM USO DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,74	4,66	BDI 1	5,82	62,51
1.1.3	SINAPI	94207	RECOBRIMENTO-LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	10,74	50,22	BDI 1	62,71	673,51
1.1.4	SINAPI	001	REPARO DE CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR EM PVC, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	11,00	51,28	BDI 1	64,03	704,33
1.1.5	COMPOSIÇÃO	002	REALOCAÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO	M2	6,30	14,94	BDI 1	18,66	117,56
1.1.6	COMPOSIÇÃO	003	REALOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	M2	3,75	29,44	BDI 1	36,76	137,85
1.1.7	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	96,78	BDI 1	120,85	483,40
1.1.8	SINAPI	004	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,00	584,64	BDI 1	730,04	2.190,12
1.1.9	COMPOSIÇÃO	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,30	766,52	BDI 1	957,15	287,15
1.1.10	SINAPI	94990	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	1,00	861,39	BDI 1	1.075,62	1.075,62
1.1.11	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO USO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,11	22,45	BDI 1	28,03	3,08
1.1.12	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,11	246,62	BDI 1	307,95	33,87
1.1.13	SINAPI	001	FECHADURA ELETRONICA - PORTAO DE ENTRADA	UNIDADE	1,00	680,00	BDI 2	680,00	680,00
1.1.14	COTAÇÃO	001							

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
O serviço disposto de tecladure eletrônica do portão de acesso deverá ser verificado na execução, pois sem um parecer técnico não há como discriminar se o serviço se ajusta como reparo ou substituição completa do item. Para o reparo da calha de beiral não foi possível identificar o real problema de infiltração, devendo esse serviço ser analisado antes da execução. O serviço de remoção de telhas e telhamento na área da escola deverá ser analisado antes da execução, já que não foi possível acessar o local e ler a medida exata da área de intervenção.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.